

Vuilstrepen op verse laklagen

Zwarte streepvorming op verse alkydharsverflagen

Op recent aangebrachte witte en lichtgekleurde verflagen kan zich het verschijnsel voordoen dat er vuilaanhang optreedt in de vorm van zwarte strepen. Tot ongeveer een half jaar na aanbrengen van de lakverf kan vervuiling optreden, die alleen met water niet goed is te verwijderen. De vervuiling op vers geschilderde ondergronden ontstaat door vervuild regenwater. In de eerste aandrogingsfase kan vuil hardnekkig vast gaan zitten op het oppervlak, vooral als niet of onvoldoende wordt gereinigd. In principe vertonen de meeste minder snel doorhardende producten in de aanvangsfase een neiging tot vuilaanhang. Naarmate de laklagen ouder worden, zijn ze minder gevoelig voor vuilaanhang. In een omgeving met een meer industrieel karakter kan de vervuiling vanzelfsprekend sterker optreden.

Voor het verwijderen van deze vervuiling zijn er goede ervaringen opgedaan met:

- [Vista Viamond 704](#) is een geconcentreerd alkalisch reinigingsmiddel. Het product is bijzonder geschikt voor o.a. het verwijderen van oliën en vetten en ook atmosferische verontreinigingen en als voorbehandeling i.v.m. schilderwerkzaamheden. Na het schoonmaken dient de ondergrond goed nagewassen te worden met schoon warm leidingwater.
- [Bendolit](#) is een poetsproduct met vele toepassingsmogelijkheden in vele branches, zoals auto, boot, caravan, motor en in de huishouding. Na het wegpoetsen van de vervuiling blijft er een wasachtige beschermlaag op het oppervlak achter.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikvens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.